

УТВЕРЖДАЮ
Директор СОГБПОУ
«Рославльский
многопрофильный колледж»
А.Н. Шарпов



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

1. Общие сведения

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание учебно-административного корпуса;
- 1.2. Адрес объекта: 216507, Смоленская область, г. Рославль, 17 микрорайон, д.23
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 4 этажа - 2842,8 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: 15528 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1974 год, последнего капитального ремонта: нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- а) текущего: 2024 год.
 - б) капитального: нет.
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6.1. Название организации (учреждения): смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рославльский многопрофильный колледж»
официальное сокращенное название: СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж»
- 1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): 216507 Смоленская область, г. Рославль 17 микрорайон д.23.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Организация осуществляет образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: город Смоленск - междугородние рейсовые автобусы «Смоленск-Десногорск», «Смоленск -Брянск», «Смоленск-Рославль» до остановки г. Рославль, далее маршрутное такси № 1, 2, 3, 8 (остановка - «Рославльский многопрофильный колледж»).
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м.

3.2.2.Время движения (пешком): 3-5 минут.

3.2.3.Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.

3.2.4.Перекрестки: нет.

3.2.5.Информация на пути следования к объекту: визуальная.

3.2.6.Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания):

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН	Б
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	Б
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
с нарушениями зрения	Б
с нарушениями слуха	Б
с нарушениями умственного развития	Б

* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ - доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД - временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Здание учебно - административного корпуса СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж», как объекта социальной инфраструктуры, относится к категориям доступно полностью всем, доступно частично всем.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	не нуждается

4.2.Период проведения работ в рамках исполнения: нет.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

4.4.Для принятия решения требуется, не требуется согласование.

(нужное подчеркнуть)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется.

4.5.Информация размещена (обновлена) на карте доступности нет.

(дата, наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «31» августа 2023 г.